



| | | | |
|----------------------|---|----------|------------|
| Куда: | Дилерская сеть УАЗ | Дата: | 18.10.2018 |
| Кому: | Руководителям: - дилерских центров, - сервисных станций, - отделов запасных частей и аксессуаров «УАЗ». | От кого: | ООО «УАЗ» |
| Общее число страниц: | 1 | | |
| Копия: | Руководителям структурных подразделений ООО «УАЗ» | | |
| Тема: | Информационный бюллетень №91 | | |

Уважаемые Партнёры!

Позвольте поблагодарить Вас за успешное сотрудничество в продвижении бренда УАЗ на территории Российской Федерации.

С целью минимизации затрат при выполнении ремонта двигателей производства ЗМЗ, ООО «УАЗ» начал производство комплекта ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ В СБОРЕ.

Использование данного комплекта позволит исключить трудоемкую процедуру подбора пар трения поршень – поршневой палец – верхняя головка шатуна.

Сборка комплекта выполняется в штатном порядке на сборочном конвейере.

К заказу доступны следующие комплекты:

| Артикул | Наименование |
|-------------------|---|
| 409040-3906581-01 | ПОРШЕНЬ 95,5 ММ С ШАТУНОМ В СБОРЕ (ДЛЯ А/М УАЗ ДВ. ЗМЗ 40904.10, 40905.10, 40906.10, 4091.10, 40911.10, ГРУППА А) |
| 409040-3906581-02 | ПОРШЕНЬ 95,5 ММ С ШАТУНОМ В СБОРЕ (ДЛЯ А/М УАЗ ДВ. ЗМЗ 40904.10, 40905.10, 40906.10, 4091.10, 40911.10, ГРУППА В) |
| 409040-3906581-03 | ПОРШЕНЬ 95,5 ММ С ШАТУНОМ В СБОРЕ (ДЛЯ А/М УАЗ ДВ. ЗМЗ 40904.10, 40905.10, 40906.10, 4091.10, 40911.10, ГРУППА С) |

При возникновении уточняющих вопросов прошу обращаться к Вашему Региональному менеджеру.

С Уважением,

Директор по послепродажному
обслуживанию

М.А. Федорчук